

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
по адресу г.п. Фёдоровский пер. Центральный, д. 3

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

п.г.т. Федоровский

2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
детский сад «Берёзка»
_____ О.В. Одинцева
« ____ » _____ 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
по адресу п. г. т. Федоровский пер. Центральный, д. 3
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: отдельно стоящее здание (нежилое).
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628456, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, переулок Центральный, дом 3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 1536,2 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта – 2004г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016, капитального- нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;
краткое наименование: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Берёзка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ– Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, п.г.т. Федоровский, переулок Центральный дом 3, телефон/ факс: (3462) 732-087.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор № 13/41 от 30.09.2005г. о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 628006, г. Сургут, ул. Бажова, дом 16, телефон (3467) 32-94-03, тел./факс (3467) 32-93-08, электронный адрес Socprotect@admhmao.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 145 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси № 1 (от конечной остановки комплекса МБУЗ "ФГБ", остановка комплекс ООО "Тер-Тер", остановка комплекс ООО "Монетка" до остановки комплекс ООО "Лабаз"), маршрутное такси № 2 (от конечной остановки комплекса ООО "Тер-Тер", остановка комплекс детский сад "УМКА", остановка комплекс детский сад "Солнышко" до остановки комплекс ПЧ "Центроспас") наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется по г.п. Федоровский служба «Социальное такси».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта № 1 - 300 м, остановки транспорта № 2 – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (подъем тротуара около входа на территорию)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Учреждение временно недоступно для граждан с ограниченными возможностями.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	проведение текущего ремонта, индивидуальное решение ТСР
2	Вход (входы) в здание	проведение текущего, капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, капитальный

		ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	по согласованию с администрацией г.п. Федоровский, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	проведение капитального, текущего ремонта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках муниципальной программы «Образование. Доступная среда в Сургутском районе на 2016-2020гг».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности и комфортности учреждения для инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

-техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

-согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «__» _____ 2016 г., сайт <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «__» _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
детский сад общеразвивающего
вида «Берёзка»
О.В.Одинцева
« » 2016 г.

АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
по адресу п. г.т. Федоровский, пер. Центральный, д. 3

№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: отдельно стоящее здание (нежилое)
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628456, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, переулок Центральный, дом 3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1536,2 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта – 2004г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального- нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;
краткое наименование: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Берёзка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ– Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, п.г.т.Федоровский, переулок Центральный дом 3, телефон/ факс: (3462) 732-087.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор № 13/41 от 30.09.2005г. о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 628006, г. Сургут, ул. Бажова, дом 16, телефон (3467) 32-94-03, тел./факс (3467) 32-93-08, электронный адрес Socprotect@admhmao.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 145 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси № 1 (от конечной остановки комплекса МБУЗ "ФГБ", остановка комплекс ООО "Тер-Тер", остановка комплекс ООО "Монетка" до остановки комплекс ООО "Лабаз"), маршрутное такси № 2 (от конечной остановки комплекса ООО "Тер-Тер", остановка комплекс детский сад "УМКА", остановка комплекс детский сад "Солнышко" до остановки комплекс ПЧ "Центроспас") наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется по г.п. Фёдоровский служба «Социальное такси».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта № 1 - 300 м, остановки транспорта № 2 - 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (подъем тротуара около входа на территорию)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	проведение текущего ремонта, индивидуальное решение ТСР
2	Вход (входы) в здание	проведение текущего, капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	по согласованию с администрацией г.п. Федоровский, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	проведение капитального, текущего ремонта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: заведующий Одинцева Ольга Владимировна, телефон: 8 (3462) 732-858.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей,
адрес: г.п. Фёдоровский, переулок Центральный, дом 3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Схема 1 № 1	1.1.	1. Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об объекте. 2. Отсутствуют на входе для МГН турникеты. Навесная калитка с прозрачными полотнами двустороннего действия.	Все	Вход на территорию ДОУ оборудовать элементами информации об объекте, установить турникеты, заменить навесную калитку с непрозрачными полотнами двустороннего действия.	по согласованию с администрацией г.п. Федоровский, Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Схема 1 № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	с 1.4, по 1.11	Отсутствуют тактильные указатели на покрытии пешеходных путей, предупреждающие об изменении направления и профиля рельефа на пути следования.	С	Оборудовать тактильными средствами на покрытии пешеходных путей (не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)).	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

					Ширина пути менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках). Уклоны пути не соответствуют специальным требованиям.	К, О, С	Увеличить ширину пути при встречном движении инвалидов на креслах-колясках. Привести в соответствии уклоны пути со специальными требованиями: - поперечный – 1 – 2%, - продольный – не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах – до 10% на протяжении не более 10 м.).	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
					Не организованы места отдыха на участке для МНГ.	Все	Организовать места отдыха на участке для МНГ.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
1.3	Лестница (наружная)	есть	Схема 1 № 1	1.1.	Лестница не оборудована пандусами, поручнями.	Все	Оборудовать лестницу пандусами, поручнями.	по согласованию с администрацией г.п. Федоровский, Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
1.4	Пандус (наружный)	нет	Схема 1	1.1	Отсутствует наружный пандус	К, О, С	Установка наружного пандуса	по согласованию с администрацией г.п. Федоровский
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Схема 1	1.12	Отсутствует автостоянка и парковка	Все	Оборудовать автостоянку и парковку	по согласованию с администрацией г.п. Федоровский
	ОБЩИЕ требования к зоне				1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН. 2. Отсутствие на входе для МГН турникетов. Навесная калитка с	Все	1.Установить информационную поддержку на всех путях движения МГН. 2.Установить для МГН турникеты, навесную калитку с непрозрачными полотнами двустороннего действия.	По согласованию с администрацией г.п. Федоровский, индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, капитальный

				непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися. 3. Не организованы места отдыха на участке. 4. Лестница не оборудована пандусами, поручнями.	3. Организовать места отдыха на участке. 4. Оборудовать лестницу пандусами, поручнями. 5. Установить наружный пандус. 6. Оборудовать автостоянку и парковку.	ремонт.
--	--	--	--	---	---	---------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	Схема 1 № 1 по 9	С № 1.1. по № 1.11	Проведение текущего ремонта, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, согласование с администрацией г.п. Федоровский

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения организационно- управленческих и технических мероприятий уровень доступности повысится до ДУ.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей,
адрес: г.п. Фёдоровский, переулок Центральный, дом 3
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Схема № 10	1.1.1	Отсутствует поручни второго и третьего уровня. Отсутствует предупредительная тактильная полоса перед лестницей за 0,8 м. Ширина марша 0,5 м. (норма не менее 1,35 м.). Ступени не одинаковой геометрии.	Все	Установить поручни второго и третьего уровня. Смонтировать перед лестницей тактильную полосу.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	Схема № 10	1.1.1	Отсутствует пандус наружный	Все	Установить наружный пандус	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Схема № 10	1.1.1	Отсутствуют поручни по периметру площадки.	Все	Установить поручни по периметру площадки	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	Схема № 10	1.1.1	Доводчик дверей центрального входа не имеет функций 5 секундной задержки.	Все	Установить доводчик с задержкой закрытия дверей не менее 5 секунд	Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть	Схема № 102	3.13	Доводчик дверей не имеет функций 5 секундной задержки.	Все	Установить доводчик с задержкой закрытия дверей не менее 5 секунд	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует хотя бы один вход доступный для всех категорий МГН.	Все	Оборудовать хотя бы один доступный вход для всех категорий МГН	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	ВНД	Схема 1 № 10	1.1.1	Проведение текущего, капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения организационно- управленческих и технических мероприятий уровень доступности повысится до ДУ.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей,
адрес: г.п. Фёдоровский, переулок Центральный, дом 3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Схема № 2 № 49	3.12 2.1.	1. Перед дверными проёмами, а также перед поворотом коммуникационных путей отсутствуют тактильные предупреждающие указатели (мнемосхемы) и/или контрастно окрашенные поверхности и световые маячки. 2. Здание не оборудовано тактильной, визуальной и аудиоинформацией с указанием направления движения и мест получения	Все	1. Установить перед дверными проёмами и перед поворотами коммуникационных путей тактильные предупреждающие указатели и/или окрасить поверхности в контрастные цвета, установить световые маячки. 2. Оборудовать тактильной, визуальной и аудиоинформацией с указанием направления	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

					услуг. 3. В вестибюле здания отсутствует информационный киоск с модулем речевого выхода. 4. Ширина пути движения по коридору при движении кресла-коляски в одном направлении менее 1.5 м; при встречном движении менее 1,8 м.		движения и мест получения услуг. 3. Установить информационный киоск с модулем речевого выхода.	Выполнение работ по устранению нарушений не возможно, так как данные работы затрагивают несущие конструкции и проводятся в рамках реконструкции здания – капитальный ремонт.
3.2	Лифты	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Подъемник	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Дверь	есть	Схема 2 № 30, 24, 48	2.9. 2.10. 2.11. 2.12.	Отсутствуют дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещений. На входных дверях в специальных помещениях (вентиляционная, бойлерная) отсутствуют ручки с опознавательными насечками или неровностями, осязаемыми тактильно. Ширина дверных проемов	Все	Установить информирующие обозначения помещений (дублирование рельефными знаками). Установить тактильные опознавательные насечки на дверных ручках специальных помещений (вентиляционная, бойлерная)	Индивидуальное решение с ТСР

					менее 0,9 м.			
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Проектное решение здания не обеспечивает безопасность МГН всех категорий.	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует короткий и удобный путь к зоне целевого назначения МГН всех категорий инвалидов.	Все	-	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	Схема 2 № 30, 24, 48, 49	2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3.12.	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения организационно- управленческих и технических мероприятий уровень доступности повысится до ДУ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей,

адрес: г.п. Фёдоровский, переулок Центральный, дом 3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Схема 2 № 33, 43, 47	3.1. 3.2. 3.5. 3.6. 3.7.	Ширина дверных проёмов во всех кабинетах не соответствует норме (Норма от 87см до 92 см). Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений продублированные рельефными знаками	Все	Установить информационные таблички, продублированные рельефными знаками Увеличить ширину дверных проёмов в соответствие с нормой (Норма от 87см до 92 см).	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Схема 2 № 1, 36	3.3. 3.4. 3.5. 3.8. 3.9.	Ширина дверных проёмов во всех кабинетах не соответствует норме (Норма от 87см до 92 см). Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений продублированные рельефными знаками	Все	Установить информационные таблички, продублированные рельефными знаками Увеличить ширину дверных проёмов в соответствии с нормой (Норма от 87см до 92 см).	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения для инвалидов и других МНГ специально не выделены. Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений продублированные	Все		Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт

				рельефными знаками. Ширина дверных проёмов во всех кабинетах не соответствует норме (Норма от 87см до 92 см).			
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	Схема 2 № 1, 33, 36, 43, 47	с 3.1. по 3.9.	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения организационно- управленческих и технических мероприятий уровень доступности повысится до ДУ.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей,
адрес: г.п. Фёдоровский, переулок Центральный, дом 3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Схема 2 № 44, 45	4.1. 4.2.	Ширина дверных проёмов не соответствует норме (Норма от 87см до 92 см). Размеры не соответствуют параметрам: ширина двери 60 см., ширина проема 58 см. Рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски; крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствуют информационные таблички о назначении	Все	Установить информационные таблички продублированные рельефными знаками Увеличить ширину дверных проёмов в соответствие с нормой (Норма от 87см до 92 см).	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

					помещений продублированные рельефными знаками. Не оборудована двусторонней связью с вахтером или кнопкой звонка (на вахту). Отсутствует аварийное освещение.			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан.	Все		Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	Схема 2 № 44, 45	4.1. 4.2.	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения организационно- управленческих и технических мероприятий уровень доступности повысится до ДУ.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей,
адрес: г.п. Фёдоровский, переулок Центральный, дом 3
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует комплексная система визуальной информации, позволяющая определить свое местоположение, ориентироваться в пространстве и свободно перемещаться по объекту	Все	Сформировать комплексную систему визуальной информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют комплексные акустические системы информации	Все	Сформировать комплексную систему акустической информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	Схема 2 №	2.9. 2.10. 2.11.	Отсутствуют комплексные тактильные системы информации	Все	Сформировать комплексную систему	Текущий ремонт

			30, 24, 48	2.12.			тактильной информации	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют системы всех видов информации	Все	Сформировать комплексную систему всех видов информации	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	Схема 2 № 30, 24, 48	2.9. 2.10. 2.11. 2.12.	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения организационно- управленческих и технических мероприятий уровень доступности повысится до ДУ.